

角田市通学路交通安全対策一覧(令和6年3月現在)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	学校名	点検年度*No	実施状況
1	市道大沼野田前線	角田字町田地内	道幅が狭く、歩道がない。	①歩道設置	①角田市(都)	①継続中(工事中)	角田小 角田中	27*1	一部実施済(継続中)
2	市道大町一本柳線	居酒屋YOSAKU付近	交通量が多く、見通しも悪い。カーブのため接触の恐れあり。	①関係団体による街頭活動 ②路面標示(注意喚起・減速表示)	①角田市(防) ②角田市(都)	①H28年度実施済 ②H28年度実施済	角田小 角田中	27*2	実施済
3	市道天神町中島下線、新丁立町線	角田字町田地内(焼肉店付近交差点)	交通量が多く、信号がない。	①区画線に対応 ②カーブミラーを設置	①角田市(都) ②角田市(都)	①H29年度実施済 ②H29年度実施済	角田小 角田中	28*3	実施済
4	市道天神町北町線、北町寺前線	角田字牛館地内(内科医院付近交差点)	道幅が狭く、見通しが悪い。	①「横断者注意」などの路面標示で対応	①角田市(都)	①H29年度実施済	角田小 角田中	28*4	実施済
5	市道横田町線、横田町角小前線	角田字田町地内(スーパー付近交差点)	ブロック塀があり、右側からくる車が見えない。信号もない。	①区画線路面標示で対応	①角田市(都)	①H29年度実施済	角田小 角田中	28*5	実施済
6	市道坊前線	横倉字坊前地内	道幅が狭く、歩道がない。	①歩道の設置	①角田市(都)	①R4年度実施済	横倉小 角田中	27*5	実施済
7 ・ 53	市道戸地掛梶賀線	横倉小学校南校門前道路	きついカーブであり、見通しが悪く登校時は交通量が多く危険である。	①ガードパイプの設置 ②防犯灯の移設が済み次第、横断歩道設置予定 ③警察による取締 ④学校へ注意喚起	①角田市(都) ②角田市(防) ③警察署 ④角田市(教)	①H28年度実施済 ②H29年度実施済 ②R2年度実施済 ③R4年度実施済 ④R3年度実施済 (パトロールは随時)	横倉小 角田中	27*6 3*6	実施済(継続中)
8	国道113号、市道戸地掛梶賀線	横倉字大在家地内外(コンビニ付近交差点)	歩道が狭く、登下校時に信号を待つ児童が車道にはみ出す危険がある。	①横断歩道のためのたまり場の整備 ②歩道の道幅整備 ③関係団体による街頭活動(学校から児童への注意喚起等)	①角田市(都) ①宮城県 ②宮城県 ③角田市(学)	①H30年度以降 ①H30年度以降 ②R7年度以降検討 ③継続中	横倉小	28*8 5*1	一部実施済
9	市道横倉高倉線	横倉字新田地内外(国道113号から(通称)広域農道に通じる道路)	新田地内から歩道がなくなり、通学時間帯に交通量が多く危険である。	①幅拡路肩で対応	①角田市(都)	①継続中(工事中)	横倉小 角田中	28*9	一部実施済(継続中)
10	市道三口線	島田字三口地内枝野小東側付近	道幅が狭い割にトラックの通行が多く、車道と歩道の区別がなく危険。	①歩道の設置	①角田市(都)	①H28年度実施済	枝野小 金津中	27*7	実施済

角田市通学路交通安全対策一覧(令和6年3月現在)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	学校名	点検年度*No	実施状況
11	市道館島田引田線	島田字島田東～島田字大段原	交通量が多く、歩道がない。	①歩道の設置の検討	①角田市(都)	①検討中	枝野小金津中	27*8	検討中
12	県道丸森柴田線外	島田字米場14交差点	見通しが悪く、トラック等の交通量が多い。	①交通安全指導員による街頭指導	①角田市(防)	①継続中	枝野小金津中	27*9	実施済(継続中)
13	県道角田大内線	島田字米場14交差点および学校前道路	トラックや乗用車の通行が多く、学校前から枝野自治センターまでの道路幅が狭い為、歩行や交差点が危険である。	①交通安全指導員による街頭指導 ②東側歩道設置区間完了後、引き続き狭陰部に着手できるように、検討したい。	①角田市(防) ②宮城県	①継続中 ②検討中	枝野小金津中	27*10	一部実施済
14	市道角田橋半田線外	藤田字中道～源内原～半田(小学校～県道交差点まで)	通学児童が多いが、歩道と車道の区別なし。	①歩道設置の検討 ②区画線の引き直し	①角田市(都) ②角田市(都)	①検討中 ②H26年度実施済	藤尾小金津中	27*12	一部実施済
15	市道半田明通峠線	藤田字鹿島地内(商店前の交差点)	S字カーブになっていて見通しが悪く、横断時危険。	①「交差点注意」の路面標示で対応。	①角田市(都)	①H28年度実施済	藤尾小金津中	27*13	実施済
16	県道丸森柴田線	藤田字庄司地内	交通量が多いのに、歩道がなく危険。	①防犯灯(1基)設置済 ②長期的にはなるが、歩道設置を検討	①角田市(防) ②宮城県	①H27年度実施済 ②検討中	藤尾小金津中	27*14	一部実施済
17	県道丸森柴田線外	中学校校門付近	見通しの悪い、変則五叉路の交差点である。	①交通安全指導員による街頭指導 ②県道について、視線誘導ラインを年度内にひきなまし	①角田市(防) ②宮城県	①継続中 ②H27年度実施済	藤尾小金津中	27*15	実施済(継続中)
18	県道丸森柴田線外	JA藤尾支所付近	見通しの悪い交差点であり、南側市道は急な坂道になっている。	①交通安全指導員による街頭指導 ②優先道路を明確にするため、県道に視線誘導ラインを設置	①角田市(防) ②宮城県	①継続中 ②H27年度実施済	藤尾小金津中	27*16	実施済(継続中)
19	市道角田橋半田線	藤田字竹ノ内地内(藤尾小北側入り口100m付近)	カーブの見通しが悪く、カーブミラーでも死角が解消されない。	①カーブミラーの移設で対応 ②「歩行者注意」などの路面標示で対応	①角田市(都) ②角田市(都)	①H29年度実施済 ②H29年度実施済	藤尾小金津中	28*10	実施済
20	市道角田橋半田線	藤田字竹ノ内地内(藤尾小北側入り口200m付近)	標識が色落ちして見づらい。	①標識を新設	①警察署	①H29年度実施済	藤尾小金津中	28*2	実施済

角田市通学路交通安全対策一覧(令和6年3月現在)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	学校名	点検年度*No	実施状況
21	市道青木福田線	藤田字町田地内外 (藤田字福田から下山に通じる道路)	見通しの悪いカーブが連続する。	①カーブミラーの設置(数箇所)	①角田市(都)	①R4年度以降	藤尾小金津中	28*1	R4年度以降予定
22・54	市道梶賀西東北線外	学校南梶賀西交差点	横断歩道があるが、登校時の交通量が特に多い。 通学児童がいても車両があまり止まらない。	①交通安全指導員による街頭指導 ②区画線、路面標示(白文字)の引き直し ③警察による取締 ④学校へ注意喚起 ⑤横断歩道部カラー舗装	①角田市(防) ②角田市(都) ③警察署 ④角田市(教) ⑤角田市(都)	①継続中 ②H28年度実施済 ③R3年度実施済 ④R3年度実施済 ⑤R3年度実施済	桜小 北角中	27*18 3*7	実施済(継続中)
23	市道土浮堂前線	平貫字土浮地内～前河地内	交通が多いにもかかわらず、歩道がなく危険。	①歩道の設置	①角田市(都)	①H30年度実施済	東根小 北角中	27*17	実施済
24	国道349号	小坂字土瓜地内(小坂工区)	歩道がなく大変危険な状態である。このため、幅員2.5mの歩道整備し、安全な歩行区間を確保する。	①歩道設置	①宮城県	①H29年度以降工事継続中 (アイリス付近カーブ一部歩道設置)	東根小 北角中	28*12	一部実施済(継続中)
26	県道亘理大河原川崎線・市道島西浦内越線	梶内橋付近交差点	不規則な三叉路で見通しが悪く、交通量も多いため危険。	①信号機設置	①警察署	①H28年度実施済	北郷小 北角中	28*6	実施済
27	県道角田柴田線	神次郎字中田地内(神次郎工区)	歩道がなく大変危険な状態である。このため、幅員2.5mの歩道整備し、安全な歩行区間を確保する。	①歩道設置	①宮城県	①H29年度～ R5年6月実施済	区域外 就学 柴田町 船岡小 船岡中	28*7	実施済
28	市道小牛沢新山線外	高倉字愛宕後～高倉字堤下	歩道がなく、道幅も狭く坂道でカーブがあり危険。	①歩道設置の検討	①角田市(都)	①検討中	西根小 北角中	27*3	検討中
30	西根小南側赤道	高倉字打越地内(西根小南側坂道)	のり面や路肩が崩れている。倒木の危険あり。防犯のため電灯が必要。	①低めの擁壁等を設置し、落石防護柵の設置を検討 ②防犯灯の設置	①角田市(農) ②角田市(防)	①H31年度実施済 ②H28年度実施済	西根小	28*11	実施済
31	市道角田橋半田線	藤田字竹ノ内地内(藤尾小北側入り口400m付近)	標識が汚れており、認識しづらい。「近くに学校あり」の標識を新設してほしい。	①警戒標識交換 ②スクールゾーン標識交換 ③警戒標識新設及び路面標示の検討	①角田市(都) ②角田市(都) ③角田市(都)	①H29年度実施済 ②H29年度実施済 ③H30年度以降	藤尾小	29*1	一部実施済
32	市道北岡毛萱線	北角田跨線橋東側横断歩道	道路が坂道になっており、見通しが悪い ため危険である。	①「横断者注意」の路面標示で対応	①角田市(都)	①H30年度実施済	北郷小	29*2	実施済

角田市通学路交通安全対策一覧(令和6年3月現在)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	学校名	点検年度*No	実施状況
34	市道高蔵寺前線	国道113号から高蔵寺に向かう道路	高蔵寺に向かう道路に歩道分離線がない。	①外側線の対応	①角田市(都)	①H30年度実施済	西根小	29*4	実施済
35	国道349号	江尻字小山付近	新橋方面からの自転車通学生徒は、この区間、右側通行になる。自動車の交通量が多く危険である。	①歩道の設置 ②信号機の設置	①宮城県 ①角田市(都) ②警察署	①R3年度以降予定 ②R2年度実施済	北角田中	29*5	一部実施済
36	市道前原2号線	江尻字前原 北角田中学校南側	細い道路の横に深い側溝がある。転落の可能性があり危険である。現在は通学路とはしていない。	①フェンスの対応	①角田市(都)	①H31年度実施済	北角田中	29*6	実施済
38	県道亘理大河原川崎線	角田市江尻字峰岸(セブンイレブン前交差点)	車の往来が激しく横断が難しい。押しボタン式信号機(半感応式信号機)の設置要望。	①警察本部に信号機の設置を要望する ※路面標示等の対応については、再度の現場検証後に決定する	①警察署	①上申し継続検討(取締実施中)	北郷小 北角田中	30*2	一部実施済
39	市道北町寺前線	角田市角田字牛館(認定こども園北側T字路)	細長いT字路交差点で見通し悪い。また、認定こども園が開園した影響で送迎車多い。	①一時停止の設置 ②現在設置しているミラーの撤去	①警察署 ②角田市(都)	①R2年度実施済 ②R2年度実施済	角田中	30*3	実施済
40 ・ 51	市道寺前1号線	角田市角田字寺前(お寺参道前交差点)	北から南へ行く際東西の見通しが悪い。また、東西を直進する車がスピードを出して走行してくる。	①学校ごとに安全指導 ②カーブミラー設置	①角田市(教) ②角田市(都)	①H30年度実施済 ②R3年度実施済	角田小 角田中	30*4 3*4	実施済
41	市道寺前1号線	角田市角田字寺前付近	北側の道路が細く自転車が飛び出してくるので危険。	①停止線の設置 ②交差点注意の路面標示の設置	①警察署 ②角田市(都)	①R2年度実施済 ②R2年度実施済	角田中	30*5	実施済
25 ・ 37	市道二枚橋北岡線外	岡字深町65番地付近交差点	道路が坂道になっているため、見通しが悪く危険。また、交通量が多く横断する際危険。「通学路あり」等の路面標示の設置要望。	①横断歩道設置のためのたまり場整備 ②横断歩道の設置 ③交差点の白線の内側にカラー塗装を行う ④交差点部の区画線引き直し ⑤カラー舗装の塗りなおし ⑥横断歩道の引き直し	①角田市(都) ②警察署 ③角田市(都) ④角田市(都) ⑤角田市(都) ⑥警察署	①H27年度実施済 ②H28年度実施済 ③R2年度実施済 ④R6年度実施予定 ⑤R6年度実施予定 ⑥R6年度実施予定	北郷小 北角中	27*11 30*1	一部実施済
29 ・ 33	県道大河原高倉線	稲置字中ノ内付近	カーブにコンクリート擁壁があり、見にくく、歩行者と車両が接近。	①歩道設置の検討 ②側溝に蓋をする ③外側線の対応	①宮城県 ②宮城県 ③宮城県	①検討中 ②H26年度実施済 ③H30年度以降	西根小 北角中	27*4 29*3	一部実施済
42 ・ 55	県道角田山元線及び県道丸森柴田線	角田市尾山字校前(金津中学校から枝野方面へ向かう交差点)	尾山橋の手前が坂道になっているため、見通しが悪く、横断時危険である。	①路面標示及び区画線の引き直し ②除草管理 ③舗装擦り付け工事等 ④信号機設置を検討・取締実施	①宮城県 ②宮城県 ③宮城県 ④警察署	①R3年度実施済 ②R3年度実施済 ③R4年度実施済 ④上申し継続検討(取締実施中)	枝野小 金津中	2*1 3*8	一部実施済

角田市通学路交通安全対策一覧(令和6年3月現在)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	学校名	点検年度*No	実施状況
43	県道丸森柴田線	角田市尾山字荒町から横町(内町堀2号橋から横町方面へ向かう約900mの区間)	交通量がとても多いにもかかわらず、外側線が至る所で消失して危険である。	①区画線の引き直し	①宮城県	①R3年度実施済	藤尾小	2*2	実施済
44	市道仲町北町線及び県道越河角田線	角田市角田字町(ローソン角田中央店)	一方通行・一時停止の表示はあるが、歩行者用の信号と横断歩道がないため注意が必要である。	①交通安全指導員による街頭指導 ②学校ごとに安全指導	①角田市(防) ②角田市(教)	①R3年度実施済 ②R3年度実施済	角田小	2*3	実施済(継続中)
45	市道横倉高倉線	角田市横倉字馬場内(愛宕神社付近約300mの区間)	横倉から角田方面へ向かう際、愛宕神社付近が急カーブとなり危険。同路線で交互通行できる路線が減少し、危険である。	①区画線の引き直し	①角田市(都)	①R3年度実施済	角田中	2*4	実施済
46	市道梶賀東中前線	角田市佐倉字長田(桜4区から桜8区公民館方面へ向かう約600mの区間)	市道の幅員が狭く、法面が急なため、バランスを崩した際に田んぼに転落する恐れがある。	①区画線の引き直し ②停止線の引き直し	①角田市(都) ②警察署	①R3年度～継続中(R5年度完了予定) ②R2年度実施済	北角田中	2*5	一部実施済(継続中)
47	県道亘理大河原川崎線	角田市江尻字元宿(セブンイレブン角田江尻店から梶内橋方面へ約600mの区間)	途中から道幅が狭くなり、交通量が多いため登下校時に車と接触する危険がある。	①通学路として使用しないよう検討	①角田市(教)	R3年度実施済	北角田中	2*6	実施済
48	国道113号線	角田市角田字田町・中島上(JAガソリンスタンド前交差点)	横断歩道にわだちがあり段差で転倒する児童がいる。	①舗装補修工事を実施 ②学校へ注意喚起 ③交通安全協会による街頭指導	①宮城県 ②角田市(教) ③角田市(防)	①R4年度実施済 ②R3年度実施済 ③継続中	角田小 角田中	3*1	実施済(継続中)
49	市道大町一本柳線及び立町横田町線	角田市角田字町(大内電気商会付近交差点)	見通しが悪い交差点にも関わらず、横断歩道で一時停止をしない車両が多い。	①警察による取締 ②学校へ注意喚起	①警察署 ②角田市(教)	①R3年度実施済(パトロールは随時) ②R3年度実施済	角田小 角田中	3*2	実施済(継続中)
50	市道寺前1号線及び旭町西田線	角田市角田字寺前地内	見通しが悪く道路も狭隘で、交通量が多い。自転車の飛び出しがある。	①「横断者注意」の路面標示 ②学校へ注意喚起	①角田市(都) ②角田市(教)	①R4年度実施済 ②R3年度実施済	角田小 角田中	3*3	実施済
52	市道北町寺前線	角田市角田字寺前地内	見通しが悪く道路も狭隘で、交通量が多い。	①局部改良工事及び側溝整備	①角田市(都)	①R5年度：暫定対応として注意喚起看板設置 ※完了はR7年2月末予定	角田小 角田中	3*5	一部実施済(継続中)
53	県道越河角田線	①角田市角田字町(旧あいざわ商店からローソン角田中央店脇交差点) ②角田市角田字町(大江商店ガソリンスタンド前) ③角田市角田字町(養老の瀧角田店前)	①縁石がなく、車道と歩道の境界が曖昧で危険。 ②白線の近くに消火栓があるため、歩行者が車道に出るときがあり危険である。 ③白線の近くに消火栓があるため、歩行者が車道に出るときがあり危険である。	①②③学校へ注意喚起 (※歩車道境界ブロック等の設置については、地域住民の理解が得られれば設置は可能。)	①②③角田市(教) (※宮城県)	①②③学校への注意喚起済 R4年度以降予定(ブロック設置検討) 【宮城県】	角田小	4*1	一部実施済(継続中)

角田市通学路交通安全対策一覧(令和6年3月現在)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	学校名	点検年度*No	実施状況
54	県道越河角田線、市道北町寺前線	角田市角田字牛館地内(角田中学校正門前交差点)	・自転車が車道を斜めに横断しており、自動車にぶつかりそうになっている。 ・登校時間は横断歩道の歩行者が多く、右折しかけた車両が中途半端な位置で停車してしまうことがある。	①市道に区画線路面標示 ②学校へ注意喚起(角田小中高)	①角田市(都) ②角田市(教)	①R4年度実施済 ②R4年度実施済	角田中	4*2	実施済
55	国道349号、市道上土浮左間線、小山東宿西線	同済病院前交差点	民家のブロック塀で見通しが悪く、歩行者、車とともに確認し難い。	①学校へ注意喚起。 ②交通指導隊と情報共有。	①角田市(教) ②角田市(防)	①R4年度実施済 ②R4年度実施済	桜小	4*3	実施済
56	市道梶賀東中前線、市道八枚田長町線、市道小山東宿西線	角田市佐倉字佐倉町及び長田地内交差点	住宅が密集しており左右の視界が悪い。	①「止まれ」の路面標示(4方向)。 ②学校へ注意喚起。	①角田市(都) ②角田市(教)	①R5年度実施済 ②R4年度実施済	北角田中	4*4	一部実施済(継続中)
57	市道一本木町諏訪脇南線	角田市佐倉字長町地内	途中から歩道がなくなり道幅が狭く危険。	①学校へ注意喚起。	①角田市(教)	①R4年度実施済	北角田中	4*5	実施済
58	市道一本木町諏訪脇南線	角田市佐倉字宿西地内	電柱が車道に出ているため、自転車で通行する際に車道に出ないと通れず、車と接触の恐れあり。	①学校へ注意喚起。	①角田市(教)	①R4年度実施済	北角田中	4*6	実施済
59	市道戸地掛梶賀線	横倉字大在家地内外(伊藤齒科裏側付近用水路)	大雨が降ると水かさが増すため、落下の危険あり。	①転落防止柵の設置	①角田市(農)	①R5年度実施済	横倉小	5*2	新規
60	市道荒町北島線、市道荒町北田線	尾山字荒町付近のクランク十字路	建物や塀に囲まれており、大変見通しが悪い。徒歩通学児童が多く利用している。	①歩行者注意の路面標示	①角田市(都)	①R6年度実施予定	金津小	5*4	新規
61	県道丸森柴田線外	亀谷商店前のT字路	道路が狭く、見通しが悪い。県道丸森柴田線への抜け道として利用している車も多いことから、交通量も多くて危険。	①基本的に歩行者は右側通行をするように指導 ②亀谷商店北側から来てT字路にあたる場所に「止まれ」の表示を設置 ③亀谷商店前を左折する際に歩道を巻き込まないように線の内側にポールを設置 ④T字路で一時停止の箇所に路面標示引き直し(止まれの文字)	①角田市(教) ②宮城県 ③宮城県 ④角田市(都)	①R5年度実施予定 ②R6年度実施予定 ③R6年度実施予定 ④R5年度実施済	金津小	5*5	新規 (一部実施済)
62	里道	北角田中学校北側道路(民家と田んぼの間)	朝の通勤ラッシュで国道が渋滞しているときに、抜け道として利用する車がある。この地点は道幅が狭く、生徒が自転車で通学する時に接触する可能性がある。	①里道の出入り口に通学路とわかる路面標示 ②関係団体等による街頭活動(学校で生徒へ注意喚起等)	①角田市(農) ②角田市(教)	①R6年度実施予定 ②R5年度実施済(継続中)	北角田中	5*6	新規 (一部実施済)